

SYMBOL DS3508


Guide de démarrage rapide




<http://www.motorola.com/ds3508>

Consultez le Guide de référence du produit pour plus d'informations


À AFFICHER SUR LE LIEU DE TRAVAIL




Intellistand



Support pour chariot élévateur




CÂBLE DE RACCORDEMENT




INTERFACES HÔTES

REMARQUE : les câbles peuvent varier en fonction de la configuration


RS-232




USB



IBM 46XX



Émulation clavier



Le scanner ne fonctionne pas

Le scanner n'est pas alimenté

Vérifiez l'alimentation ; assurez-vous que l'alimentation est connectée le cas échéant

Câble d'interface utilisé incorrect

Vérifiez que le câble d'interface approprié est utilisé

Les câbles d'interface/d'alimentation ne sont pas bien connectés

Vérifiez que le câble est bien connecté

Le scanner ne décode pas le code à barres

Le scanner n'est pas programmé pour ce type de code à barres

Assurez-vous que le scanner est programmé pour lire le type de code à barres scanné

Code à barres illisible

Vérifiez que le code à barres n'est pas abîmé ; essayez de lire un code à barres de test de même type

Distance entre scanner et code à barres incorrecte

Rapprochez ou éloignez le scanner du code à barres

Décodage du code à barres par le scanner, mais aucune donnée n'est transmise à l'hôte

Le scanner n'est pas programmé pour l'interface hôte appropriée

Vérifiez les paramètres d'hôte du scanner ou modifiez les options

Le câble d'interface n'est pas bien connecté

Vérifiez que le câble est bien connecté

Affichage inexact des données scannées sur l'hôte

Le scanner n'est pas programmé pour l'interface hôte appropriée

Vérifiez les paramètres d'hôte du scanner ou modifiez les options

CODES À BARRES DE PARAMÉTRAGE SYMBOL DS3508

Paramètres par défaut



PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Types d'ordinateurs IBM 46XX



PORT 5B

Types d'interfaces d'émulation clavier



COMPATIBLE IBM PC/AT et IBM PC

Types d'interfaces USB



MASQUER ÉMULATION CLAVIER



PORT 9B

Types d'interfaces RS-232



RS-232 STANDARD



NIXDORF RS-232 MODE B

Lire pour ajouter la touche Entrée (Retour chariot/Saut de ligne)



OPTIONS DE LECTURE



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



<DATA>-<SUFFIX>



NIXDORF RS-232 MODE A






OPOS/JPOS



ENTRÉE

Visée

Lecture appropriée




ALTERNER MAIN GAUCHE ET MAIN DROITE
IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE DES PAUSES ET DE PROCÉDER À LA ROTATION DES TÂCHES

POSITION VERTICALE OPTIMALE DU CORPS

ÉVITER LES TORSIONS DE POIGNET

SIGNAUX SONORES



Utilisation standard

Table with 3 columns: Volume du bip sonore faible/moyen/élevé, Bip sonore court de forte intensité, 4 bips sonores longs de faible intensité. Includes descriptions like 'Mise en marche', 'Code à barres décodé', 'Erreur de transmission détectée'.

Lecture des codes de paramétrage


Table with 3 columns: Volume du bip sonore élevé/faible/élevé/faible, Volume du bip sonore élevé/faible, Volume du bip sonore faible/élevé. Includes descriptions like 'Réglage des paramètres effectué', 'Séquence de programmation correcte effectuée', 'Séquence de programmation incorrecte ou code à barres 'Cancel' scanné'.

Signaux lumineux

Table with 3 columns: Éteint, Vert, Rouge. Includes descriptions like 'Le scanner est en marche et prêt à fonctionner ou il n'est pas allumé', 'Le code à barres a été décodé', 'Erreur de transmission'.

POSITION OPTIMALE DU CORPS

Position optimale du corps pour la lecture au sol



Position du corps optimale pour un champ de lecture étendu



Contact local :

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

© 2010 MOTOROLA, INC. Tous droits réservés. Motorola se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.

Recommandations ergonomiques

Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure ergonomique, respectez les recommandations suivantes.

- Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs
• Maintenez une position naturelle
• Réduisez ou éliminez la force excessive
• Conservez à portée de la main les objets fréquemment utilisés
• Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte
• Réduisez ou éliminez les vibrations
• Réduisez ou éliminez la pression directe
• Fournissez des postes de travail réglables
• Prévoyez un dégagement suffisant
• Prévoyez un cadre de travail approprié
• Améliorez les procédures de travail.

Informations réglementaires

Ce guide s'applique au modèle DS3508. Ce périphérique est agréé Symbol Technologies ; Symbol Technologies, Inc., est l'activité Enterprise Mobility de Motorola, Inc. (« Motorola »).

Tous les périphériques de Motorola/Symbol sont conçus conformément aux règles et réglementations dans les régions où ils sont vendus et sont étiquetés en fonction des besoins.

Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/enterprisemobility/support.

Tout changement apporté aux appareils de Motorola/Symbol Technologies sans l'approbation explicite de Motorola/Symbol Technologies risque de rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

ATTENTION :

N'utilisez que des accessoires agréés par Motorola/Symbol et portant la marque UL Listed.

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence



Remarque : cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec les règles de la Partie 15 de la FCC.

Une protection raisonnable contre les parasites dangereux dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie sous la forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et employé en conformité avec les instructions du manuel, il peut provoquer des parasites dangereux au niveau des communications radios.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Éloignez l'appareil du récepteur.
• Branchez cet équipement sur la sortie d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consultez le concessionnaire ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Obligations en matière d'interférence en radiofréquence - Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Marquage et zone économique européenne (ZEE)



Déclaration de conformité


Motorola/Symbol déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes les Directives 2004/108/CE et 2006/95/EC. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/doc.

Appareils lasers

Conformes aux normes américaines 21CFR1040.10 et 1040.11, à l'exception des déviations conformément à l'avertissement laser No. 50, 24 juin 2007, EN60825-1:2007 et IEC 60825-1 (Ed.2).

Les scanners à rayons laser de classe 2 utilisent une diode lumineuse de faible puissance. Comme c'est le cas avec n'importe quelle source de lumière très brillante, tel le soleil, l'utilisateur doit éviter de regarder directement le faisceau lumineux. Une exposition momentanée à un rayon laser de classe 2 ne présente pas de danger connu.

Étiquetage laser



CAUTION: CLASS 2 LASER LIGHT WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. ATTENTION: LUMIÈRE LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FASCEAU. VORSICHT: LASERLICHT KLASSE 2, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHLEN BLICKEN. 注意：打开时及照准失效时有激光辐射 勿直视光束

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

English: For EU Customers. All products at the end of their life must be returned to Motorola for recycling.

Українська: Після закінчення терміну використання всі продукти Motorola повинні бути повернуті до Motorola для переробки.

Čeština: Po skončení životnosti všech produktů Motorola je třeba je vrátit společnosti Motorola pro recyklaci.

Ελληνικά: Τα προϊόντα της Motorola που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να επιστραφούν στην Motorola για επανακύλιση.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Motorola zurückgegeben werden.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Εσπεράντο: Ĉiuj produktoj de Motorola kiuj atingis sian vivdaŭron devas esti resenditaj al Motorola por reciklado.

Alimentation

Utilisez UNIQUEMENT une alimentation par plug-in direct Motorola RÉPERTORIÉE de type 50-14000 (5 Vcc / 0,5 A minimum) ou PWRS-14000 (5 Vcc / 0,5 A minimum), étiquetée Classe 2 ou LPS (IEC60950-1, SELV). L'utilisation d'une autre alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être dangereuse.

Japon (VCCI) - Voluntary Control Council for Interference

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス2情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Corée - Avertissement concernant les équipements de technologie de l'information de classe B

Table with 2 columns: 기종별 (가정용 방송통신기기), 사용자안내문. Content: 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

MOTOROLA Motorola, Inc. One Motorola Plaza Holtville, New York 11742-1300, États-Unis MOTOROLA et le logo M stylisé, Symbol et le logo Symbol sont des marques déposées au Bureau américain des marques et brevets.

© Motorola, Inc. 2010



7ZE-124802-01FR Rev. B, octobre 2010